



Inspection Report

鑑定日：2018/08/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-6NO		
年式	2006		
稼働時間 (h)	4715	メーター	動
シリアル番号	9413		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	645			

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
アーム4面補強


足まわりに関する特記事項
・左右シュープレートの固定ボルトが切断多数あり
・左右ゴムパッド摩耗あり


エンジン	
エンジンモデル	S4D95LE-3-A
エンジンシリアルナンバー	112877
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
スライドドアの一部部品不良につき、ドア閉まらず


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018070640