



# Inspection Report

鉴定日 2018/08/08

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC78US-6NO		
年式	2006		
工作时间	4715	汽车仪表盘	动
序列号	9413		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		645		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
4 sides of the arm have been reinforced


引擎	
型号	S4D95LE-3-A
序列号	112877
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
- Some of the track bolts are cut - The rubber pads are partly worn


关于驾驶座的特殊事项
The slide door won't close because some parts are broken


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018070640