



Inspection Report

鑑定日：2023/09/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK70SR		
年式	2006		
稼働時間 (h)	8309	メーター	動
シリアル番号	YT04-08182		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	なし
バケット		油漏れ	あり	小
バケット幅 (mm)	680			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	CC-4JG1
エンジンシリアルナンバー	290751
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	ブレーカー配管
EPA	


外観に関する特記事項
・全体的にサビ、凹み



作業機に関する特記事項
・バケットサイドカッター欠品



足まわりに関する特記事項
・左右走行減速機にじみ
・ゴムパッド欠品多数



運転席に関する特記事項
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項
・全体的ににじみ



管理番号 3000050381