



Inspection Report

鉴定日 2023/09/07


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK70SR		
年式	2006		
工作时间	8309	汽车仪表盘	动
序列号	YT04-08182		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
	- 断路器管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		漏油	有	小
铲斗宽度(mm)		680		

关于外观的特殊事项
・全体的にサビ、凹み




脚周边			
	插座类型	履带种类	
		无漏油	
		左	右
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品



关于脚周边的特殊事项
・左右走行減速機にじみ ・ゴムパット欠品多数



引擎	
型号	CC-4JG1
序列号	290751
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项
・全体的ににじみ



管理号码 3000050381