



Inspection Report


鑑定日：2018/02/21

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-50S		
年式	2007		
稼働時間 (h)	4291	メーター	動
シリアル番号	70168		


オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	610			


外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
排土板に摩耗、凹みあり


足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 下部ローラー油しみあり(右 2箇所、左 1箇所) 左右ゴムパッド摩耗、かけあり 本体下部に油にじみあり


エンジン	
エンジンモデル	V2203
エンジンシリアルナンバー	7S2712
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	該当なし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
運転席シートに破れ補修あり


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018020325